

SYNTHESE TRIMESTRIELLE

(à envoyer à la mairie et à l'Assistant de Prévention (ex-ACMO) pour suivi)

| Date de l'observation | Action requise (Description succincte des travaux) | Réponse Mairie (absence de réponse ; appel téléphonique ; actions conduites) | Travaux effectués () | Conforme à la demande (oui/non et différence) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 19 août 2021 | Installation d'un point d'eau dans la salle des maîtres | C'est possible | Oui pendant les vacances de mars | oui |
| 19 août 2021 | Installation de néons dans la salle de CPB | | oui | oui |
| 19 août 2021 | Déménager des salles encombrées | | Oui | oui |
| 12 septembre 2021 | Installer un tableau traditionnel dans la classe de CP D | possible | oui | oui |
| 12 septembre 2021 | Désencombrer un local près des toilettes qui pourra servir de local de sport | Doit contacter l'entreprise à qui appartient les encombrants | oui | Reste à nettoyer |
| 12 septembre 2021 | Déblayer l'ancien terrain de sport côté parking afin de le réhabiliter | | Désherbage | non |
| 12 septembre 2021 | Sécuriser le parking : barrières, marquage au sol... | | non | |
| 12 septembre 2021 | Réparer l'alarme incendie, obtenir des doubles des clés de l'entrée, digicode | Fils débranchés | oui | non |
| 12 septembre 2021 | Changer les néons défectueux dans les classes | | oui | Mais d'autres hs |
| 14 septembre 2021 | Installer des faux plafonds dans les classes de CPA, CE1 A, CP D et salle du rased | | non | |
| 26 septembre 2021 | Demande de rondes de la police ou de la gendarmerie aux abords de l'école | | ? | |
| 14 septembre 2021 | Comblent ouverture au-dessus de la porte interclasse CPA, Ce1 A | | non | |

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | |
| 13 décembre 2021 | Grillages dessoudés côté class | | Oui fin mars | Oui |
| 13 décembre 2021 | Absence de « cale porte » au niveau des toilettes. Risque d'écrasement | Va chercher une solution | oui | <u>A refaire</u> |
| 07 février 2022 | Arbre couché sur les toilettes de l'école. Branches cassées en équilibre sur un arbre de la cour | Elagage et enlèvement des branches | Oui le 09/03 Un premier lot enlevé après le 2 ^{ème} cyclone | Oui |
| 07 février 2022 | Canalisation d'évacuation d'eau pluviale bouché dans la cour côté toilettes | nettoyage | non | |
| 24 février 2022 | Néons qui ne s'allument plus. Classe de CM1 A Néons qui clignotent à cause de capteur de présence mal réglé. Ailleurs quelques néons qui ne fonctionnent plus ou faiblement. | remplacement | non | |
| 14 avril 2022 | Mauvaises odeurs persistantes dans l'école dues semblerait à la proximité des égouts qui traversent l'école. | Absence d'aération bac à graisse | non | |
| 14 avril 2022 | Evacuation d'eaux usées qui donne sur l'allée qui mène à l'école maternelle : ravinement, allée glissante... | | | |
| 14 avril 2022 | Trous dans la cour, évacuation des eaux impossible, plaques de bétons qui | | Oui pour les trous et le muret | A refaire |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------|
| | <p>s'effritent.</p> <p>Risque de chutes, risque que les enfants les arrachent</p> | | | |
| 14 avril 2022 | <p>Absence d'ombre et de bancs en nombre suffisant dans la cour.</p> <p>Risque d'insolation, pas de possibilité de se poser ...</p> | | non | |
| 14 avril 2022 | <p>Présence de parents dans l'école sans qu'ils n'aient été invités à entrer. Porte arrière ouverte en permanence. Installer un digicode sur la porte arrière.</p> <p>Déplacer le visiophone vers le portail en haut de l'escalier afin de pouvoir verrouiller ce dernier et sécuriser cette porte qui reste ouverte ainsi que le portillon qui donne sur la maternelle</p> | | Non | relance |
| 14 avril 2022 | <p>Altercation entre parents et enseignants dû à l'absence de signalisation sur le parking. Enfants qui circulent entre les voitures.</p> <p>Installer une pancarte « réservé au personnel », clôturer le parking afin d'éviter que les enfants n'y circulent, faire les marquages au sol afin d'optimiser le nombre de</p> | | non | Changement d'entrée et de sortie |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| | places, prévoir une place pour personnes à mobilité réduite (ULIS dans l'école) | | | |
| 14 avril 2022 | <p>En vue de pouvoir recréer notre BCD qui est occupé pour l'instant par le maitre G (petite maison), nous avons besoin de libérer l'actuel local de sport au premier étage pour tout installer au rez-de-chaussée dans le local qui servait de débarras pour les entrepreneurs .</p> <p>Repeindre le local au rez-de-chaussée et installer des étagères, repeindre l'actuel local de sport, y installer un sol souple et des faux plafonds, installer des étagères dans la « petite maison »</p> | En attente du matériel : sol souple, peinture | Non En attente de marché | Débarras repeint. Le matériel de sport a pu être déménagé. |
| 24 avril 2022 | Présence de rats dans la végétation près des toilettes. Un parent en a vu sortir et traverser près des toilettes. | | non | Elagage mais il faudrait un nettoyage |
| Mars 2023 | Muret moellon effrité dans la cour à l'avant de l'école : recrépir le mur | | non | |
| | Présence de déjection de pigeons en grande quantité au niveau des fenêtres et du mur avant de l'école qui abrite la fresque. | Intervention par l'extérieur, Nécessité d'un échafaudage | non | . |
| | Salles côté montagne et salles en bas de la cour recevant trop de soleil. Chaleur et éblouissement. | Pose de rideaux prévue | non | |
| Septembre 2023 | Trous dans la cour : quelques chutes déjà (pose de plots en prévention) | Travaux à faire pendant les petites vacances. | | |
| | Grillage abimé : déjà des enfants blessés | | | |
| | Muret moellon abimé et instable | | | |
| | Portail du sas qui ne ferme pas : targette trop longue ou trou dans le sol trop petit. | | | |
| | Poteau du panier de basket incliné : tordu à la base depuis quelques années mais semble s'incliner de plus en plus | | | |
| | Branches trop basses à élaguer | | | |
| | Evacuation de l'auge du lave-main insuffisant : agrandir les trous (se remplit très vite) | | | |
| | Gouttière côté préau rouillé avec inclinaison vers la cour : risque de rupture | | | |
| | Grille de fenêtre côté petite maison dans la cour dévissée : revisser ou souder | | | |
| | Faire enlever quelques meubles abimés ou non utilisés : vieille table dans le couloir, armoire informatique (vu avec le service informatique) | | | |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Table trop basse pour certains élèves en CM1 b classe en face du bureau à rehausser |
| Déplacer les supports de cerceaux et étagères de l'ancien local de sport dans le nouveau. |
| Zone non bétonnée qui donne sur une future porte qui donne accès à l'école. Cette zone pourra aussi servir pour la mise en place d'ateliers par la suite. |
| |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Signature du Directeur/Directrice et cachet de l'école :